

カビ・サビ・雨染み・油汚れ…どんな汚れもおまかせ！

# 「いえマハリク」クリーン工法

外壁の黒カビは外壁の劣化を進めます。対策はお早めに！

湿度を好むクロカビは住宅の外壁材に多く発生します。

湿度以外に雨漏りや結露などにより外壁内面から発生することもあります。

放置することで外壁材の塗膜劣化などにつながり、

外壁材のクラックが発生し雨水が内部に浸透するため、早めの対策が効果的です。



クロカビの除去は「見た目」だけであれば高圧洗浄による除去も可能です。ただし、クロカビ菌の除去ができなければ再発します。「いえマハリク」クリーン工法は、クロカビ菌を死滅させます。また、高圧洗浄使用による外壁表面のコーティング層を傷める心配も無用です。

## ▶ 施工の流れ

お問い合わせ

現地調査

※写真送付でも  
可能です

お見積もり

※写真の場合は  
概算の費用提示

施工実施

アフターフォロー

定期的にお得な情報のお知らせ  
家守り CLUB 会員に無料登録

# こんな汚れも簡単に落とせます！

土台水切り上部に  
発生した黒カビ

外壁に  
発生した藻

サッシ両端に  
発生した雨垂れ

外壁に  
発生した黒カビ

バルコニー内部の  
黒カビと藻



土台水切り上部に発生した黒カビ



バルコニー内部の黒カビと藻



外壁に発生した藻(北・東面に多発)



外壁に発生した黒カビ



外壁材に混入した鉄粉から発生したサビ垂れ



サッシ両端に発生した雨垂れ



浴室に発生したカビ



外構塀に発生した雨垂れ



外部塀に発生した雨垂れ

製造元  
**株式会社**  
**家守りホールディングス**

〒101-0021 東京都千代田区外神田  
6-5-4 偕楽ビル(外神田)5F  
TEL. 03-6860-0087  
FAX.03-6860-0088

代理店  
**株式会社オーパス**

〒461-0001 愛知県名古屋市東区  
泉 1-16-7 K21ビル4F  
TEL : 052-212-8777  
FAX : 052-212-8778  
<http://www.opus-net.co.jp>

お問い合わせ